



100 दिवसीय कार्यक्रम



कारखाना एवं बॉयलर विभाग, केरल सरकार

दुर्घटनारहित कार्यस्थल - निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान

(तृतीय चरण)


Shri. V. D. Satheesan
Hon'ble Chief Minister

Smt. Bindu Krishna
Hon'ble Minister for Labour



मशीन गार्ड सुरक्षा

- मशीन गार्ड हमेशा अपनी जगह पर रखें तथा क्षतिग्रस्त या गायब गार्ड की तुरंत सूचना दें।
- उपयोग से पहले गार्ड की जांच करें।
- आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें।
- सफाई या मरम्मत से पहले मशीन को बंद करें।




ऊँचाई पर कार्य एवं नाज़ुक छत की सुरक्षा

- केवल निरीक्षित एवं "उपयोग हेतु सुरक्षित" टैग लगे सीढ़ियों, मचान अथवा MEWP का ही उपयोग करें।
- पूर्ण-शरीर सुरक्षा हार्नेस पहनें तथा 100% टाई-ऑफ बनाए रखें।
- मचानों में कभी भी बदलाव न करें या सुरक्षा रेलिंग न हटाएं।
- कार्य मंच को साफ एवं अवरोध-मुक्त रखें।
- एस्बेस्टस की छत की शीटों पर सीधे न चलें। रूफ लैंडर, सुरक्षित कार्य मंच अथवा MEWP का उपयोग करें।
- नीचे के कार्यक्षेत्र को बैरिकेड करें।



विद्युत सुरक्षा

- अनुरक्षण कार्य से पहले लॉक आउट-टैग आउट के साथ विद्युत आपूर्ति को पृथक करें।
- केवल निरीक्षित, उचित अर्थिंग वाले अथवा डबल-इंसुलेटेड उपकरणों का ही उपयोग करें।
- प्लग को कभी भी उसकी केबल पकड़कर न खींचें।



हॉट वर्क एवं गैस सिलेंडर

- वैध हॉट वर्क परमिट प्राप्त करें।
- ज्वलनशील सामग्री हटाएं तथा पास में अग्निशामक यंत्र रखें।
- सुनिश्चित करें कि फ्लैशबैक अरेस्टर लगे हों तथा गैस सिलेंडर सीधे खड़े और सुरक्षित रूप से बांधे गए हों।



ग्राइंडिंग सुरक्षा

- उपयोग से पहले ग्राइंडर, डिस्क और गार्ड की जाँच करें।
- फेस शील्ड, सुरक्षा चश्मा, दस्ताने तथा श्वसन रक्षक पहनें।
- चिंगारियों को ज्वलनशील सामग्रियों से दूर रखें।



सीमित स्थान एवं खुदाई

- केवल वैध परमिट तथा वातावरणीय जांच के बाद ही सीमित स्थान में प्रवेश करें।
- उचित वेंटिलेशन, सहायक कर्मी तथा बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- कार्य शुरू करने से पहले क्षेत्र में शोरिंग (सहारा) या सुरक्षित ढलान की व्यवस्था करें, क्षेत्र को बैरिकेड करें तथा भूमिगत सेवाओं/उपयोगिताओं की पहचान करें।





100 ദിന പരിപാടി



ഫാക്ടറീസ് & ബോയിലേഴ്സ് വകുപ്പ്

അപകടരഹിത തൊഴിലിടം - പരിശോധനയും ബോധവൽക്കരണവും

(മൂന്നാം പദ്ധതി)




ശ്രീ. വി. വി. സതീശൻ
ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീമതി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
ബഹു. തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി



യന്ത്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത ഉപയോഗം

- സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യരുത്. കേടായതോ കാണാതായതോ ആയ കവചങ്ങൾ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
- ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ് സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
- നിർബന്ധമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ (PPE) ധരിക്കുക.
- വൃത്തിയാക്കുന്നതിനോ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കോ മുമ്പ് യന്ത്രം ഓഫ് ചെയ്യുക.




ഉയരത്തിലുള്ള ജോലിയും ബലഹീനമായ മേൽക്കൂരയിലെ സുരക്ഷയും

- പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ടാഗ് ചെയ്ത സ്കാഫോൾഡ് / MEWP മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- ഫുൾ-ബോഡി ഹാർനെസ് ധരിക്കുക
- സ്കാഫോൾഡുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ ഗാർഡ്‌രെയിലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്.
- ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വൃത്തിയാക്കും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെയും സൂക്ഷിക്കുക.
- ആസ്ബറ്റോസ് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകളിലൂടെ നേരിട്ട് നടക്കരുത്; പകരം റൂഫ് ലാഡറോ സുരക്ഷിതമായ വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമോ MEWP-യോ ഉപയോഗിക്കുക.



വൈദ്യുത സുരക്ഷ

- അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മുമ്പ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, ലോക്ക് ഔട്ട് & ടാഗ് ഔട്ട് (LOTO).
- പരിശോധിച്ചും സുരക്ഷിതവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
- ഒരിക്കലും കേബിളിൽ വലിച്ച് പ്ലഗ് ഊരരുത്



ഹോട്ട് വർക്കും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും

- ഹോട്ട് വർക്കിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- കത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ മാറ്റി ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ സമീപത്ത് വെക്കുക.
- ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് അറസ്റ്റർ ഘടിപ്പിച്ച് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കുക



ഗ്രൈൻഡിംഗ് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ് ഗ്രൈൻഡർ, ഡിസ്ക്, ഗാർഡ് പരിശോധിക്കുക.
- കത്തുന്ന വസ്തുക്കളിൽ സ്പാർക്ക് തെറിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
- ഫേസ് ഷീൽഡ്, സുരക്ഷാ ഗോഗിൾസ്, സുരക്ഷാ ഗ്ലൂസും, റെസ്പിറേറ്റർ എന്നിവ ധരിക്കുക.



കൺഫൈൻഡ് സ്പേസും എക്സ്കവേഷൻ ജോലികളും

- അനുമതിയുള്ള പെർമിറ്റും, അന്തരീക്ഷം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവേശിക്കുക
- മതിയായ വായുസഞ്ചാരം, സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ ജീവനക്കാരന്റെ സാന്നിധ്യം, അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക.
- കുഴികളുടെ ഇടിപ്പിൽ തടയുന്നതിനായി ഷോറിംഗ്/ചരിവ് സംവിധാനം ഒരുക്കുകയും, പ്രദേശം ബാരിക്കേഡ് ചെയ്യുക, ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള കേബിളുകൾ, പൈപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക.

